



ANNEXE 2




Planches photographiques

Annexe 2

Planches photographiques



N° Annexe	Sites
2.1	Bonote
2.2	Calerden
2.3	Carros-Combout
2.4	Galhaut
2.5	Le Hinguer
2.6	Kerhuennec
2.7	Kerjean
2.8	Kerler
2.9	Keroc'h
2.10	Kersegalec
2.11	Kervrec'h
2.12	Keryacunff
2.13	Mane Mabo
2.14	Moulin de Brodimon
2.15	Poulprio
2.16	Prat-Mérien
2.17	Quistiave
2.18	Roscorbel
2.19	Rosglas
2.20	Sulliado
2.21	Ty-Gallen
2.22	Vouedec



Vue aérienne du site (source : Géoportail)

➤ Vues extérieures du site





➤ Photographies correspondant à l'ancien carreau minier






Vue du puits Sainte-Anne et de son périmètre de sécurité




Tumulus matérialisant l'emplacement du montage M3



Vue aérienne du site (source : Géoportail)



Vue de l'accès au site



Tumulus à l'aplomb
du défilage

Tumulus à l'aplomb
du puits

Vue panoramique du site




Tumulus matérialisant l'emplacement du puits




Tumulus situé à l'aplomb du défilage




Vue aérienne du site (source : Géoportail)



Vue de l'emplacement supposé du site




Vue aérienne du site (source : Géoportail)



Tumulus indiquant la localisation de l'ancien puits




Vue d'ensemble du carreau du site




Vue aérienne du site (source : Géoportail)

➤ Vues de l'entrée de la descenderie





Vue du montage, situé au Sud-Est de l'entrée de la descenderie



Vue aérienne du site (source : Géoportail)




Entrée du travers-banc, située en fond de vallée



Ancien carreau minier




Zone humide située à proximité immédiate de l'ancien carreau minier



Vue du site depuis la ferme de Kerhuennec



Fontis constaté au droit des dépilages (remblayé en 2011)



Vue aérienne du site (source : Géoportail)




Vue panoramique de l'ancien carreau minier




Vue de l'entrée du travers-banc



Tumulus à l'aplomb du montage



Vue aérienne du site (source : Géoportail)




Vue de l'ancien carreau minier

➤ Photographies des ouvrages de liaisons fond-jour du site




Vue de la descenterie et du montage M1



Vue du montage M1 et du puits



Vue du montage M2




Vue aérienne du site (source : Géoportail)




Chemin d'accès au site : GR 341 - A gauche, le site de Keroc'h



Parcelle envahie par la végétation, correspondant au site minier



Vue aérienne du site (source : Géoportail)



Plateforme correspondant à l'emplacement d'une amorce de galerie




Tranchée T1 de 1 m de profondeur et 2 m de longueur



Tranchée T2 de 1 m de profondeur et 1,5 m de longueur




Tranchée T3 de 1 m de profondeur et 2 m de longueur



Vue aérienne du site (source : Géoportail)




Vue du carreau minier depuis l'entrée du site




Vue de l'ancien carreau minier




Emplacement supposé de l'ancien montage



Vue aérienne du site (source : Géoportail)




Vue d'ensemble du site



Vue aérienne du site (source : Géoportail)



Vue du carreau minier pendant l'exploitation, au début des années 60



Ancien carreau minier




Emplacement du puits, matérialisé par une dalle béton




Zone supposée de l'affaissement
remblayé les propriétaires actuels

Ancien carreau minier



Vue aérienne du site (source : Géoportail)



Chemins d'accès au site



Carreau minier vu du hameau du Moulin de Brodimon




Vue d'ensemble du carreau minier vu du hameau du Moulin de Brodimon



Anciens accès aux travaux miniers souterrains



Localisation du montage M2



Vue aérienne du site (source : Géoportail)




Chemin d'accès au site



Ancien carreau du site




Emplacement du montage



Localisation de l'affaissement de 1998 – en bordure SW du site



Ancien bassin de décantation



Vue aérienne du site (source : Géoportail)

- Photographies correspondant à l'ancien carreau minier reconverti par une entreprise de transports céréaliers et de travaux agricoles :






Ancien carreau minier et accès à la mine à ciel ouvert remblayé

- Photographies correspondant à l'emplacement de la mine à ciel ouvert remblayée, correspondant à une parcelle en friche :



Tumulus matérialisant l'emplacement du puits Saint-Hervé



Vue aérienne du site (source : Géoportail)



Chemin d'accès au site et localisation du montage M1




Ancien carreau minier présentant des vestiges de béton – localisation du puits P1




Localisation du montage M2 dans le champ situé au NW du carreau




Localisation du puits P2 en bordure de la route allant du hameau de Quistiav à la ferme de Bodeluit




Vue aérienne du site (source : Géoportail)




Vue du site




Vue aérienne du site (source : Géoportail)



Tumulus situé à l'aplomb de l'ancien puits




Vue panoramique de la partie Sud-Est du site



Vue de la verse à stériles





Vue aérienne du site (source : Géoportail)



Vue d'ensemble de l'ancien carreau minier




Emplacement du puits, matérialisé par un tumulus



Tumulus matérialisant le montage




Localisation du fossé de drainage des eaux de surface mis en place par le locataire actuel



Vue aérienne du site (source : Géoportail)

➤ Photographies du site avant débroussaillage réalisé en 2011



Ancien chemin d'accès au site



Ancien carreau minier



Emplacement du montage M2 présentant un fontis d'environ 1,5 m de profondeur

➤ Photographies du site après débroussaillage réalisé en 2011 :



Ancien carreau minier après débroussaillage



Montage M2 après remblayage



Forage technique (diamètre : 150 mm) situé au NW du site (dans le bois)



Verse à stériles située à l'Est du site, envahie par la végétation

➤ Photographies illustrant l'ancien circuit des eaux d'exhaure pendant exploitation :





Photo 1 : Ancien fossé utilisé pour le circuit des eaux d'exhaure, situé dans le bois à l'Ouest du site




Photo 2 : Chemin d'accès au hameau de Guern en Tal et localisation de l'ancien fossé utilisé pour le circuit des eaux d'exhaure




Photo 3 : Localisation du rejet des eaux d'exhaure et de la source alimentant le ruisseau du talweg de Guern en Tal



Photo 4 : Zone marécageuse localisée en aval immédiat du rejet pendant exploitation



Vue de l'ancien carreau minier



Tumulus correspondant à l'ancien puits